


Perito agrario enologo - Michele Avello

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SEZIONE FALLIMENTARE

PROCEDURA FALLIMENTARE



n. 38/2017 R. G. Fall.

RELAZIONE BACINO DEPOSITO ALCOLI

Piazza Madre Teresa di Calcutta, 20 – 71042 Cerignola (Fg)
Tel. e fax 0885440306 – cell. 3385699668
e mail:enologiamcs@gmail.com

**Relazione sullo stato d'uso del bacino deposito alcoli, nella
procedura fallimentare della Ditta [REDACTED]**

Il sottoscritto Consulente, è stato incaricato dal Curatore Dott. Alberto Camporeale, nell'ambito della procedura di fallimentare in epigrafe indicata, di procedere ad una verifica in merito allo stato d'uso dei serbatoi in ferro, facenti parte del deposito alcoli, di proprietà della Società fallita [REDACTED] ubicato in Cerignola (FG), alla S.S. 16, km.703, alla Contrada Salpitelli.

OPERAZIONI PERITALI

In esecuzione dell'incarico ricevuto, in data 28/03/18 si è effettuato un sopralluogo presso la sede della società, alla presenza del curatore fallimentare Dott. Alberto Camporeale e del C.T.U. ing. Amedeo Petronelli, si sono visionati lo stato dei luoghi e dei beni ivi rinvenuti, anche con riguardo a quanto riportato nei verbali d'inventario.

Preliminarmente si dà atto che si sono rinvenuti seguenti beni:

- N. 31 serbatoi in ferro aventi circonferenza di ml. 35,00, un'altezza di ml. 10,50, diametro 1100 mm. per una capacità complessiva di 12.000 hl. circa ciascuno.

Si evidenzia che i beni visionati, risultano tutti in uno stato di generale disuso, privi di diversi componenti necessari al loro funzionamento e pertanto gli stessi sono inutilizzabili.

Nello specifico, si rileva che i serbatoi risultano completamente arrugginiti, sia esternamente che internamente. Tanto rileva anche in termini di decremento del peso subito dagli stessi serbatoi, per effetto del grado di ossidazione (ruggine) determinatosi nel tempo.

Di conseguenza il peso originario, stimabile in 20.000 kg. cadauno, in considerazione dello stato d'uso e del tempo trascorso (circa 30 anni), ad oggi si può stimare in circa 18.000

kg. cadauno. Per cui il peso complessivo dei n. 31 silos in ferro risulterebbe di circa 558.000 kg.

Pertanto la valutazione estimativa dei predetti beni pertanto, non può che essere effettuata in meri termini di valore del materiale ricavabile dallo smaltimento di tali manufatti e quindi principalmente in termini di materiale ferroso di risulta, con riferimento ai prezzi medi di vendita del ferro.

Tanto si doveva in adempimento dell'incarico ricevuto.
Foggia, 29.03.2018

IL PERITO
Michele Avello

