

TRIBUNALE ORDINARIO - MESSINA

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 5/2020

DEBITORE:
V. 2 S. S.R.L. con sede in VALDINA (ME)

GIUDICE:
Presidente Dott. Giuseppe Minutoli

CURATORE:
Avv. Micaela Tramonte

CONSULENZA ESTIMATIVA GIUDIZIARIA DEI BENI MOBILI

del 15/12/2021

TECNICO INCARICATO:

GAETANO DE LORENZO

CF: DLRGTN67S25F158H
con studio in MESSINA (ME) Via Ducezio, 15
telefono: 090714500
fax: 1782203411

e-mail: gaetanodelorenzo@virgilio.it

PEC: ing.gaetanodelorenzo@pec.it

Nuovo concordato preventivo N. 5/2020
tecnico incaricato: GAETANO DE LORENZO



Stima dei beni mobili in capo alla società

“V. 2 S. S.r.l.”

La presente valutazione riguarda i beni mobili in capo alla proposta di concordato n. 5/2020 R.G.F. che possono essere venduti anche separatamente, ove venga definitivamente dismesso l'impianto ed il ciclo produttivo. Si tratta di beni mobili registrati e di macchinari ed attrezzature suscettibili di ulteriore deprezzamento con il trascorrere del tempo.

La valutazione è stata effettuata dopo avere preso diretta visione dei beni.

Di seguito si riporta l'elenco dei beni oggetto di valutazione al quale corrispondono le immagini fotografiche che servono a meglio individuare gli oggetti e valutarne le condizioni. Il sottoscritto ha ricalcato lo stesso ordine esposto negli allegati alla proposta di concordato.

La stima è stata eseguita raggruppando i beni nei seguenti gruppi:

Gruppo A Macchinari adibiti alla produzione dell'EPS e allo stampaggio, compresi gli stampi;

Gruppo B Impianti di servizio alla produzione di cui al gruppo precedente (produzione vapore, aria compressa stoccaggio materia prima e semilavorati);

Gruppo C Mezzi per la movimentazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti compresa la consegna presso i clienti;

Gruppo D Parti di ricambio dei macchinari e dei mezzi;

Gruppo E Attrezzature amovibili ed impianti;

Gruppo F Suppellettili ed arredi per ufficio.

Con riguardo ai ricambi dei macchinari, si è potuto rilevarne la presenza nel magazzino, ma trattandosi di un numero elevato di pezzi, anche usati e privi di precisa identificazione, si ritiene che nel caso di vendita fallimentare possano essere solo valutati e venduti a corpo.

Parti di ricambio dei macchinari e dei mezzi

Il valore di stima è il seguente:

Gruppo A – Macchinari adibiti alla produzione	€ 203.600
Gruppo B – Impianti a servizio della produzione	€ 93.700
Gruppo C – Mezzi e attrezzature per la movimentazione	€ 23.500
Gruppo D – Parti di ricambio dei macchinari e dei mezzi	€ 5.000
Gruppo E – Attrezzature amovibili ed impianti	€ 1.500
Gruppo F – Suppellettili ed arredi per ufficio	€ 4.000
TOTALE	€ 331.300

Messina lì 15.12.2021



**SCHEDE DI DETTAGLIO DEI MACCHINARI CHE NELLA
PROPOSTA DI CONCORDATO SONO STATE
CATALOGATE COME “GRUPPO A”**

**Macchinari adibiti alla produzione dell’Eps e allo
stampaggio, compresi gli stampi**



N°di rifer.	Tipo Macchina	Matricola	Anno di costr.	CE	Descrizione	Valore [€]
A1	PS79	P03050	2000	Si	Pressa Promass idraulica con prelevatore pezzi e cambio stampo automatico.	10.000
A2	PS2075	P00347	2000	Si	Pressa Promass idraulica con prelevatore pezzi e cambio stampo automatico .	5.000
A3	PS2075	P00726	07-2004	Si	Pressa Promass idraulica con prelevatore pezzi e cambio stampo automatico.	20.000
A4					N. 18 stampi maschio femmina e piastre per diversi prodotti finiti completi di cornice per cambio stampo in automatico	23.000
A5					N. 13 stampi maschio femmina per diversi prodotti finiti completi anche di iniettori e cornice adattamento cambio stampi in automatico	65.000
A6					N. 3 stampi maschio per diversi prod. finiti	1.800
A7	Blocchiera	248	2006	Si	Blocchiera Marchetti con Silos di precarica e con relativo impianto del vuoto atta a produrre Blocchi 4020x620x h variabile da 850 a 1300 mm.	30.000
A8	Mulino MU135		2007	Si	Mulino Marchetti mod MU 135 con granulometria variabile a seconda delle griglie montate. Fornito anche due ulteriori griglie per granulometria diversa.	4.000
A9	Mescolatore		2007	Si	Impianto Marchetti per Mescolazione Vergine-Rimacinato con depolverizzatore a 4 colonne fornito di Silos di precarica e Ventola di Aspirazione e di mandata.	8.000
A10	Espansore a coclea		2006	Si	Espansore marca Marchetti Mod Eco 1000 tipo continuo a coclea con silos di precarica e ventola di mandata dotato di inverter per la regolazione della valvola stellare e degli altri componenti.	7.000
A11	Espansore discontinuo	000308		No	Preespansore discontinuo per Eps marca Promass tipo PR500 completo di letto fluido e ventola di estrazione materiale,aggiornato nel 2014 con impianto automatico per il controllo della densità	12.000
A12	Impianto colorazione e/o additivazione	18/2010	01/2010	SI	Impianto Edilteco per la colorazione e/o additivazione per la produzione di sacchi anche a volume variabile completo di silos di alimentazione ed insaccatore semiautomatico.	10.000
A13	Pantografo multifili con ralla tornio ed escavatore			SI	Pantografo multifili con ralla tornio ed escavatore marca Megaplot misure 3000*1250*1500 mm.	4.000
A14	Silos x Misura e Insaccamento			NO	Silos di misura e riempimento sacchi sino a 400 litri autocostruito con struttura e silos in metallo, completo di serrande deviatori e tubazioni quadro elettrico	800
A15	Stampi dismessi			No	N° 8 stampi dismessi	1.000
A16	Macchima lavatrice			No	Macchina lavatrice per prodotti finiti compreso modulo per asciugatura	2.000
TOTALE						203.600



A1 - Pressa Promass Mod. Ps 79

Matricola P03050 anno di costruzione 2000

Pressa automatica per lo stampaggio di manufatti in EPS. Misura area di stampo 1000x750 circa.

In cattivo stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posta in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 10.000

Rilievo fotografico:



A2-Pressa Promass Mod. PS-2075

Matricola P00347 anno di costruzione 2000

Pressa automatica per lo stampaggio di manufatti in EPS tramite idonei stampi a cambio rapido misura area di stampo 2000x750 circa.

In cattivo stato di conservazione, il consulente di parte ha indicato la necessita di eseguire alcuni interventi di manutenzione nella centralina di controllo vapore e nelle tarature.

Conforme alle direttive CE, ma richiede aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posta in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 5.000

Rilievo fotografico:



A3-Pressa Marca Promass Modello PS-2075

Matricola P00726 anno di costruzione 07-2004

Pressa automatica per lo stampaggio di manufatti in eps tramite idonei stampi a cambio rapido misura area di stampo 2000x750 circa.

In sufficiente stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posta in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 20.000

Rilievo fotografico:



A4- Stampi Maschio Femmina

Anno di costruzione 2000-2012

N. 18 Stampi maschio femmina e piastre per diversi prodotti completi di cornice per cambio stampo in automatico. Mediamente in sufficiente stato di conservazione.

Valore € 23.000

A5- Stampi Maschio Femmina

Anno di costruzione 2000-2012

N. 13 Stampi maschio femmina e piastre per diversi prodotti completi di cornice per cambio stampo in automatico per presse di cui ai punti A2 e A3. Mediamente in sufficiente stato di conservazione.

Valore € 26.000

A6- Stampi Maschio



Anno di costruzione 2000-2012

N.3 Stampi maschio per diversi prodotti, in discreto stato di conservazione.

Valore € 1.800

Rilievo fotografico:





A7–Blocchiera Marchetti


Blocchiera Marchetti con Silos di precarica e con relativo impianto del vuoto atta a produrre Blocchi 4020x620x h variabile da 850 a 1300 mm.

In sufficiente stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posta in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 30.000

Rilievo fotografico:



A8- Mulino MU 135

Mulino Marchetti serie MU 1350 con bocca da 1350 mm con granulometria variabile a seconda delle griglie montate. Fornito anche di due ulteriori griglie per granulometria diversa la ventola per la movimentazione del prodotto.

In sufficiente stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posta in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 4.000

Rilievo fotografico:



A9 -Impianto Marchetti

Impianto Marchetti per dosaggio e miscelazione del vergine-rimacinato con depolverizzatore a 6 colonne fornito di silos di precarica e ventola di aspirazione e di mandata.

In sufficiente stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posta in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 8.000

Rilievo fotografico:





A10 - Espansore marca Marchetti Eco 1000

Espansore marca Marchetti tipo continuo a coclea con silos di precarica e ventola di mandata dotato di inverter per la regolazione della valvola stellare e degli altri componenti.

In sufficiente stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posta in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 7.000

Rilievo fotografico:



A 11 - Pre-espansore Promass PR500

Pre-espansore discontinuo Promass PR500 con letto fluido e ventola per estrazione del materiale espanso aggiornato nel 2014 con impianto Promass per il controllo in automatico della densità.

In sufficiente stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posta in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 12.000

Rilievo fotografico:



A - 12 Impianto Edilteco

Impianto Edilteco per la colorazione e/o additivazione per la produzione di sacchi anche a volume variabile completo di silos di alimentazione ed insaccatore semiautomatico.

In discreto stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posta in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 10.000

Rilievo fotografico:



A – 13 Pantografo Megaplot

Pantografo multifili con ralla tornio ed escavatore marca Megaplot misure 3000x1250x1500 mm.

In discreto stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posta in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 4.000

Rilievo fotografico:



A – 14 Sistema a silos di misura e riempimento sacchi

Silos di misura e riempimento sacchi sino a 400 litri autocostruito con struttura e silos in metallo, completo di serrande deviatori e tubazioni quadro elettrico.

In discreto stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Non conforme alle direttive CE, non è utilizzabile per la produzione industriale.

Valore € 800

Rilievo fotografico:



A15- Stampi Dismessi

N. 8 stampi dismessi, utilizzabili solo per il prelievo di parti di ricambio

Valore € 1.000

Rilievo fotografico:



A – 16 Sistema a silos di misura e riempimento sacchi

Sistema di lavaggio per prodotti in EPS già stampati, completo di sistema di movimentazione e del modulo per l'asciugatura.

In discreto stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Non conforme alle direttive CE, non è utilizzabile per la produzione industriale.

Valore € 2.000

Rilievo fotografico:



SCHEDE DI DETTAGLIO GRUPPO B

Impianti di servizio alla produzione di cui al gruppo precedente (produzione vapore, aria compressa stoccaggio materia prima e semilavorati)



N°di rifer.	Tipo Macchina	Matricola	Anno di costr.	CE	Descrizione	Valore [€]
B1			2000	No	N.8 Silos di stoccaggio Promass in metallo zincato per esterno da 50 mc cadauno, completo di serrande deviatori e tubazioni.	5.000
B2	Centrale Vuoto	P00988	02-2009	SI	Impianto del vuoto centralizzato Promass con annesso quadro di comando automatico con plc sino a sei macchine.	3.000
B3	SM72	2057	2000	SI	Impianto di osmosi Idroconsult da 3500 l/h per la produzione di acqua osmotizzata da utilizzare per i generatori di vapore.	1.500
B4	RLR 100 A7 AIR		2005	SI	Impianto di produzione aria compressa composto da 1 compressore rotativo Worghinton da 100 cv ed impianto di refrigerazione e condensa sempre Worghinton DWB.	1.500
B5	AQUA		2005	SI	Impianto addolcitore e recupero condense completo di impianti di dosaggio e serbatoio di acciaio inox con serpentina per lo scambio e recupero del calore.	500
B6	Acquacubic 2000		2000	SI	Impianto addolcitore a sale composto di n.2 serbatoi in vetroresina per lo scambio e serbatoio accumulo sale.	200
B7			2000	SI	Impianto Ilmed per raffreddamento acqua completo di 2 torri di raffreddamento, n.1 autoclave e 4 motori di sollevamento e un tappeto filtrante (Filtra) a carta in acciaio inox tutto automatizzato e controllato da un quadro unico Promass centralizzato.	200
B8	Silos		2007	No	N. 3 silos di accumulo in tela con struttura metallica e impianto di distribuzione e/o caricamento materiale	3.000
B9	Caldaia Istantanea		1999	SI	Caldaia Babcock e Wanson da 2000 kg/h istantanea, completa di bruciatore Babcock e Wanson a metano modulante	4.000
B10	HUP 4000 R93A	8135/201 4 M-PR-SIT.A.150	10/2014	SI	Caldaia Ferroli da 4500 kg/h declassata a 4000 kg/h, completa di bruciatore CIB UNIGAS spa metano modulante marchiata CE acquistata e montata Luglio 2016	10.000
B11	Caldaia Tubi di Fumo	9110	2010	SI	Caldaia Mingazzini da 5000 kg/h declassata a 3500 kg/h, completa di bruciatore Riello a metano modulante acquistata nel 2016 e mai montata completa di defangatore e controllo ph in automatico strumentata per essere esente da controllo locale sino a 72 ore.	25.000
B12				SI	N.3 Silos di stoccaggio autocostruiti in tela con struttura con tubi innocenti per interno da 30 mc circa cadauno, completo di serrande deviatori e tubazioni	1.000
B13				SI	Impianto di osmosi da 1500 l/h di acqua osmotizzata per la produzione di acqua osmotizzata da utilizzare per il generatore di vapore.	0
B14	RLR 80 B7 AIR	WCF301 203	2007	SI	Impianto di produzione aria compressa composto da 1 compressore rotativo	1.500



					Worghinton da 80 cv ed impianto di refrigerazione e condensa sempre Worghinton DW46.	
B15	ROLLAIR 60	1352690.001	1995	No	Impianto di produzione aria compressa composto da 1 compressore rotativo Worghinton da 60 cv.	1.000
B65				No	Impianto antincendio costituito da tre serbatoi e tre pompe elettriche compreso di tubazione in acciaio	2.000
B17	Serbatoio Gasolio	Numak		SI	Serbatoio di gasolio con pompa erogatrice da 5000 litri	2.000
B18				No	Caldaia GARIONI NAVAL da 3000 kg ora, completa di bruciatore a metano.	4.000
B19				SI	Cabina elettrica di trasformazione 20/04 kV prefabbricata in cls delle misure 6.60 * 2.45 con un trasformatore da 160 kVA completa di quadri elettrici.	15.000
B20		Tartarini		SI	Cabina prefabbricata in cls delle misure 7,00 * 2,50 mt. con stazione di Riduzione Gas Metano completa di strumentazione.	10.000
B21				SI	Trasformatore elettrico 20/04 kV da 630 kVA compresi i quadri elettrici lato MT e BT	3.000
B22				SI	Transpallet manuale	300
					TOTALE	93.700




B 1 - N. 8 silos di stoccaggio da 50 mc. circa cadauno

N. 8 silos di stoccaggio da 50 mc. circa cadauno, da esterno, con tettoia metallica scala e passerella realizzato con profilati metallici zincati e assemblato con pannelli in lamiera zincata. Impianto completo di tubazioni valvole pneumatiche e manuali.

In mediocre stato di conservazione e manutenzione. Necessita di interventi di riparazione a causa della presenza di ruggine.

Valore € 5.000

Rilievo fotografico:



B 2 - Impianto del vuoto centralizzato

Impianto del vuoto centralizzato completo di serbatoio motori valvole e quadro elettronico di gestione idoneo sino a sei macchine.

In discreto stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posta in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 3.000

Rilievo fotografico:



B 3 - Impianto di osmosi

Impianto di osmosi da 3500 litri ora per la produzione di acqua osmotizzata da utilizzare per il generatore di vapore.

In mediocre stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere la sostituzione delle membrane, aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posta in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 1.500

Rilievo fotografico:



B 4 - Impianto di produzione aria compressa

Impianto di produzione aria compressa composto da 1 compressore rotativo Worghinton da 100 cv con annesso impianto di refrigerazione e condensa sempre Worghinton DWB.

In mediocre stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posto in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 1.500

Rilievo fotografico:



B5 - Impianto addolcitore

Impianto addolcitore e recupero condense completo di impianti di dosaggio e serbatoio di acciaio inox con serpentina di scambio e recupero calore.

In sufficiente stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posto in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 500

Rilievo fotografico:



B6 - Impianto addolcitore a sale

Impianto addolcitore a sale composto di n. 2 serbatoi in vetroresina di scambio e serbatoio accumulo sale.

In mediocre stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posto in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 200

Rilievo fotografico:



B7 - Impianto per raffreddamento acqua

Impianto per raffreddamento acqua completo di 2 torri di raffreddamento, n. 1 autoclave e 4 motori di sollevamento e un tappeto filtrante a carta in acciaio inox tutto automatizzato e controllato da un quadro unico centralizzato.

In pessimo stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni.

Può essere quindi posto in vendita per pezzi di ricambio.

Valore € 200

Rilievo fotografico:



B8- N.3 Silos di accumulo in tela

N.3 Silos di accumulo in tela con struttura metallica e sacchi in tela di capacità circa 30 mc. cadauno con annesso impianto di distribuzione con motori e serrande per il caricamento o lo svuotamento del prodotto.

In mediocre stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posto in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 3.000

Rilievo fotografico:



B9 - Caldaia Babcock e Wanson da 2000 kg/h

Caldaia Babcock e Wanson da 2000 kg/h istantanea, completa di bruciatore modulante Babcock e Wanson a metano completo di rampa di riduzione gas.

In scarso stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posto in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 4.000

Rilievo fotografico:



B10 - Caldaia a tubi di fumo da 4.500 kg/h

Caldaia a tubi di fumo da 4.500 kg/h Ferroli con relativo bruciatore modulante a metano dotato di rampa di riduzione gas.

In mediocre stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posto in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 10.000

Rilievo fotografico:



B11 - Caldaia a tubi di fumi Mingazzini

Caldaia Mingazzini da 5000 kg ora declassata a 3500 kg ora, completa di bruciatore Riello a metano modulante acquistata nel 2016, mai montata completamente nuova ancora in imballo originale. Completa recupero fumi, defangatore, salinometro, sonda di conducibilità, tutto in automatico ed esentata sino a 72 ore.


In ottimo stato di conservazione.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti per la messa in funzione. Deve essere posta in vendita come funzionante ma senza alcuna garanzia.

Valore € 25.000

Rilievo fotografico:





B.12 N.3 Silos di stoccaggio autocostruiti in tela

N.3 Silos di stoccaggio per interno autocostruiti con struttura con tubi innocenti e silos in tela da 30 mc. circa cadauno, completi di serrande deviatori e tubazioni.

In mediocre stato di conservazione e manutenzione.

Può richiedere riparazioni per l'utilizzo. Deve essere quindi posto in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 1.000

Rilievo fotografico:



B13 - Impianto di osmosi da 1500 l/h

Impianto di osmosi da 1500 l/h di acqua osmotizzata per la produzione di acqua osmotizzata da utilizzare per il generatore di vapore.

In pessimo stato di conservazione.

Conforme alle direttive CE

Privo di valore

Rilievo fotografico:



B14 - Impianto di produzione aria compressa

Impianto di produzione aria compressa composto da 1 compressore rotativo Worhinton da 80 cv ed impianto di refrigerazione e condensa sempre Worhinton DW 46.

In mediocre stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posto in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 1.500

Rilievo fotografico:



B15- Impianto di produzione aria compressa

Impianto di produzione aria compressa composto da 1 compressore rotativo Worghinton da 60 cv.

In mediocre stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posto in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 1.000

Rilievo fotografico:



B16 - Impianto antincendio

Impianto antincendio costituito da una rete di tubazioni in acciaio, compreso un gruppo di pompaggio con tre pompe (due di portata e una di pressurizzazione) e da tre serbatoi in acciaio (due da 14000 litri e uno da 10000)

In scarso stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni.

Può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posto in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 2.000

Rilievo fotografico:




B17 - Serbatoio con erogatore per gasolio marca Numak

Serbatoio gasolio Numak con tettoia e vasca di contenimento omologato ed approvato.

In mediocre stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posto in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 2.000



B18 - Caldaia GARIONI NAVAL da 3.000 kg/h


Caldaia marca Garioni Naval da 3000 kg/h con relativo bruciatore modulante a metano.

In mediocre stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posto in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 4.000

Rilievo fotografico:



B19 – Cabina elettrica di trasformazione

Cabina di trasformazione di energia elettrica da media tensione 20 kV a bassa tensione 0.4 kV con un trasformatore da 160 kVA completa di quadri elettrici. Il tutto in prefabbricato di cls delle misure di mt. 6.60 * 2.45.

In buono stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento essendo stata sospesa la produzione da diversi anni. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posto in vendita senza alcuna garanzia.

Valore € 15.000

Rilevo fotografico:



B20 – Cabina stazione di riduzione pressione Metano

Cabina prefabbricata in cls delle misure di mt. 7.00 * 2.50 per ospitare la stazione di riduzione del gas metano da 80 bat a 1.2 bar compresa di strumentazione.

In buono stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento non essendo mai entrata in funzione. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posta in vendita senza alcuna garanzia.

Valore € 10.000

Rilievo fotografico:



B21 – Trasformatore elettrico 20/0.4 kV da 630 kVA completo di quadri elettrici e sistema di rifasamento

Trasformatore elettrico 20/0.4 kV da 630 kVA compreso di quadri elettrici lato media e bassa tensione e sistema di rifasamento.

In buono stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento non essendo mai entrata in funzione. È stata indicata come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posta in vendita senza alcuna garanzia.

Valore € 3.000

Rilievo fotografico:





B22 – Transpallet manuale

Transpallet manuale portata 2.500 kg

In sufficiente stato di conservazione e manutenzione. Non è stato provato il funzionamento.

Conforme alle direttive CE, ma può richiedere riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posto in vendita senza alcuna garanzia.

Valore € 300

Rilievo fotografico



SCHEDE DI DETTAGLIO GRUPPO C

**Mezzi per la movimentazione delle materie prime,
dei semilavorati e dei prodotti finiti compresa la
consegna presso i clienti**



N°di rifer.	Tipo Macchina	Matricola	Anno di costr.	CE	Descrizione	Valore [€]
C1	BLIZ 420 AC	CE26570 1	2005	SI	Carrello elevatore Cesab 20 ql elettrico, completo di forche.	2.000
C2	MB 1218 NR ATEGO 2	Targa CY510SS		SI	Camion Mercedes con alza bassa e porte in alluminio Lungh 11,940 Largh 2.550 Altezza utile - 3 metri Portata 7470 Kg.	7.000
C3	MB 1218 NR ATEGO 2	Targa DC304HK		SI	Camion Mercedes con alza bassa e porte in alluminio Lungh 11,940 Largh 2.550 Altezza utile - 3 metri Portata 7470 Kg.	7.000
C4	MB 1320 NR ATEGO 2	Targa CL614FA		SI	Camion Mercedes con alza bassa e porte in alluminio Lungh 11,940 Largh 2.550 Altezza utile - 3 metri Portata 7470 Kg.	3.000
C5	Volvo FL612	Targa CJ650ZA		SI	Camion Volvo FL612 telonato	2.000
C6	Mitsubishi FB 83	Targa DH800CA		SI	Camioncino Mitsubishi danneggiato	1.500
C7	Toyota Yaris	Targa DM187XP		SI	Auto alimentazione diesel 1.4 TD	1.000
TOTALE						23.500



C1 - Carrello elevatore Cesab 20 ql elettrico, completo di forche

Carrello elevatore Cesab 20 ql. elettrico, completo di forche e caricabatteria.

In mediocre stato di conservazione e manutenzione. Non è possibile provarne il funzionamento. È stata indicato come funzionante dal consulente di parte.

Conforme alle direttive CE, ma richiede la sostituzione del pacco batterie e può richiedere altri aggiornamenti e riparazioni per la rimessa in funzione. Deve essere quindi posto in vendita come non funzionante e senza alcuna garanzia.

Valore € 2.000

Rilievo fotografico:



C2 - Camion Mercedes con alza bassa e porte in alluminio Lungh 11,940 Largh 2.550

Altezza utile sino a 3 metri Portata 7470 Kg.

Camion Mercedes mod. MB 1218 NR con alza bassa e porte in alluminio Lungh. 11,940 Largh. 2.550 Altezza utile sino a 3 metri, Portata 7470 Kg, targato CY 510 SS. In sufficiente stato di conservazione.

Non è stato provato e deve essere quindi posto in vendita senza alcuna garanzia.

Valore € 7.000

Rilievo fotografico:





C3 - Camion Mercedes con alza bassa e porte in alluminio Lungh 11,940 Largh 2.550

Altezza utile sino a 3 metri Portata 7470 Kg.

Camion Mercedes mod. MB 1218 NR con alza bassa e porte in alluminio Lungh 11,940 Largh.2.550 Altezza utile sino a 3 metri Portata 7470 Kg targato DC 304 HK. In sufficiente stato di conservazione.

Non è stato provato e deve essere quindi posto in vendita senza alcuna garanzia.

Valore € 7.000

Rilievo fotografico:





C4 - Camion Mercedes con alza bassa e porte in alluminio Lungh 11,940 Largh 2.550

Altezza utile sino a 3 metri Portata 7470 Kg.

Camion Mercedes mod. MB 1320 NR con alza bassa e porte in alluminio Lungh 11,940 Largh.2.550 Altezza utile sino a 3 metri Portata 7470 Kg targato CL 614 FA. In cattivo stato di conservazione.

Non è stato provato e deve essere quindi posto in vendita senza alcuna garanzia.

Valore € 3.000

Rilievo fotografico:



C5 - Camion Volvo con porte in alluminio telonato



Camion Volvo mod. FL 612 telonato con altezza utile sino a 3 metri in cattive condizioni.

È stato dichiarato non marciante dal consulente di parte ma con motore mantenuto totalmente, targato CJ 650 ZA.

Deve essere quindi posto in vendita per ricambi e senza alcuna garanzia.

Valore € 2.000

Rilievo fotografico:



C6 - Camion Mitsubischi mod. Canter

Camion Mitsubischi mod. FB 83 cassonato in pessime condizioni in quanto coinvolto nel crollo del capannone dove era custodito, targato DH 8000 CA.

Non è stato provato e deve essere quindi posto in vendita per ricambi e senza alcuna garanzia.

Valore € 1.500

Rilievo fotografico:



C7 – Automobile Toyota Yaris

Automobile Toyota mod. Yaris 1.4 TD in discrete condizioni e marciante, targata DM 187 XP.

Valore € 1.000

Rilievo fotografico:



SCHEDE DI DETTAGLIO GRUPPO E

Attrezzature amovibili ed impianti



- n.3 serbatoi in acciaio inox da 10.000 Lt ciascuno in cattive condizioni;
- n. 4 serbatoi in polietilene a panettone da 15.000 Lt ciascuno;
- n. 1 serbatoio orizzontale in polietilene da 5000 Lt;
- n. 1 serbatoio a panettone in polietilene da 5000 Lt;
- n. 3 serbatoi verticali in acciaio zincato da 3000 Lt ciascuno in cattive condizioni.









SCHEDE DI DETTAGLIO GRUPPO F

**Arredi e suppellettili presenti all'interno degli
immobili**



Ufficio n. 1

- n. 2 scrivanie in truciolare nobilitato color noce;
- n. 2 cassettiere in truciolare nobilitato color noce;
- n. 1 PC con monitor;
- n. 1 piccola scrivania porta-computer in truciolare nobilitato color noce;
- n. 1 libreria in truciolare nobilitato color noce;
- n. 1 libreria in truciolare nobilitato colore grigio;
- n. 1 scaffalatura metallica;
- n. 4 sedie da ufficio.









Ufficio n. 2

- n. 1 libreria in truciolare nobilitato color noce composta da 3 elementi doppia anta alti e 1 basso;
- n. 1 scrivania in legno massello intarsiato;
- n. 1 PC con monitor;
- n. 1 scaffalatura metallica;
- n. 3 sedie da ufficio.









Ufficio n. 3

- n. 1 armadio metallico con ripiani per documenti a doppia anta con apertura a libro;
- n. 2 scrivanie angolari con postazione computer in truciolare nobilitato;
- n. 1 scrivania porta-computer in truciolare nobilitato;
- n. 2 schedari metallici
- n. 1 porta fotocopiatrice/stampante con sportelli in truciolare nobilitato;
- n. 1 scaffalatura con ripiani in truciolare nobilitato;
- n. 2 sedie da ufficio.













Capannone

- n. 2 scaffalature metalliche;
- n. 1 scrivania in truciolare nobilitato;
- n. 2 scaffalature metalliche per carichi pesanti;
- n. 3 armadietti metallici doppia anta per spogliatoio;
- n. 1 libreria in truciolare nobilitato;
- n. 2 sedie da ufficio e 1 in plastica da giardino.







